

Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w pomieszczeniach biurowych administracji osiedlowych Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu i Rejonie

Lp.	Lokalizacja	Oznaczenie	PRODUCENT: DAIKIN Typ urządzenia/	Odprowadz. skroplin	Ilość [kpl.]	Ilość przeglądów w 2026r.	Ilość przeglądów w 2027r.
-----	-------------	------------	--------------------------------------	------------------------	-----------------	------------------------------	------------------------------

ZADANIE NR 1 - OSIEDLE NOWE I TORUŃSKIE (A1)

UL. TORUŃSKA 60, INOWROCŁAW

1.	Klimatyzator ścienny-sala spotkań	K1.1 – Jednostka wewnętrzna typ FTXC20B	FTXC20B	Pompka skroplin	1	2	2
2.	Klimatyzator ścienny- pomieszczenia biurowe	K2.1 – Jednostka wewnętrzna typ FTXC25B	FTXC25B	Pompka skroplin	1	2	2
3.	Jednostka zewnętrzna-lokalizacja na poziomie terenu	K1.2 – Jednostka zewnętrzna typ RXC20B	RXC20B		1	2	2
4.	Jednostka zewnętrzna-lokalizacja na poziomie terenu	K2.2 – Jednostka zewnętrzna typ RXC20B	RXC20B		1	2	2
RAZEM					4	8	8

ZADANIE NR 2 - OSIEDLE PIASTOWSKIE (A2)

UL. KRZYWOUSTEGO 23, INOWROCŁAW

5	Klimatyzator ścienny-biuro kierownika	K1.1 – Jednostka wewnętrzna typ FTXC20B	FTXC20B	Pompka skroplin	1	2	2
6	Klimatyzator ścienny-biuro dział techniczny	K2.1 – Jednostka wewnętrzna typ FTXC20B	FTXC20B	Pompka skroplin	1	2	2
7	Klimatyzator ścienny-sala konferencyjna	K3.1 – Jednostka wewnętrzna typ FTXC25B	FTXC25B	Pompka skroplin	1	2	2
8	Klimatyzator ścienny-biuro sekretariat	K4.1 – Jednostka wewnętrzna typ FTXC20B	FTXC20B	Pompka skroplin	1	2	2
9	Klimatyzator ścienny-biuro administratorów	K5.1 – Jednostka wewnętrzna typ FTXC35B	FTXC35B	Pompka skroplin	1	2	2
10	Klimatyzator ścienny-biuro zastępcy kierownika	K6.1 – Jednostka wewnętrzna typ FTXC20B	FTXC20B	Pompka skroplin	1	2	2

11	Klimatyzator ścienny-biuro ekonomiczne	K7.1 – Jednostka wewnętrzna typ FTXC20B	FTXC20B	Pompka skroplin	1	2	2
12	Klimatyzator ścienny - biuro obsługi	K8.1 – Jednostka wewnętrzna typ FTXC50B	FTXC50B	Pompka skroplin	1	2	2
13	Jednostka zewnętrzna-lokalizacja na dachu budynku	K1.2– Jednostka zewnętrzna typ RXC20B	RXC20B		1	2	2
14	Jednostka zewnętrzna-lokalizacja na dachu budynku	K2.2– Jednostka zewnętrzna typ RXC20B	RXC20B		1	2	2
15	Jednostka zewnętrzna-lokalizacja na dachu budynku	K3.2– Jednostka zewnętrzna typ RXC25B	RXC25B		1	2	2
16	Jednostka zewnętrzna-lokalizacja na dachu budynku	K4.2– Jednostka zewnętrzna typ RXC20B	RXC20B		1	2	2
17	Jednostka zewnętrzna-lokalizacja na dachu budynku	K5.2– Jednostka zewnętrzna typ RXC35B	RXC35B		1	2	2
18	Jednostka zewnętrzna-lokalizacja na dachu budynku	K6.2– Jednostka zewnętrzna typ RXC20B	RXC20B		1	2	2
19	Jednostka zewnętrzna-lokalizacja na dachu budynku	K7.2– Jednostka zewnętrzna typ RXC20B	RXC20B		1	2	2
20	Jednostka zewnętrzna-lokalizacja na dachu budynku	K8.2– Jednostka zewnętrzna typ RXC50B	RXC50B		1	2	2
RAZEM					16	32	32

ZADANIE NR 3 - OSIEDLA REJONOWE (A3)

3.1. UL. KUJAWSKA 8-12, KRUSZWICA

27	Klimatyzator ścienny-biuro	K1.1 – Jednostka wewnętrzna typ FTXC25B	FTXC25B	Pompka skroplin	1	2	2
28	Jednostka zewnętrzna-lokalizacja na dachu budynku	K1.2 – Jednostka zewnętrzna typ RXC25B	RXC25B		1	2	2
RAZEM					2	4	4

3.2. UL. 700-LECIA 18, GNIEWKOWO

25	Klimatyzator ścienny-biuro	K1.1 – Jednostka wewnętrzna typ FTXC25B	FTXC25B	Pompka skroplin	1	2	2
----	----------------------------	---	---------	-----------------	---	---	---

26	Jednostka zewnętrzna-lokalizacja na dachu budynku	K1.2 – Jednostka zewnętrzna typ RXC25B	RXC25B		1	2	2
RAZEM					2	4	4
3.3. UL. MOGILEŃSKA 21A, PAKOŚĆ							
21	Klimatyzator ścienny-biuro	K1.1 – Jednostka wewnętrzna typ FTXC20B	FTXC20B	Pompka skroplin	1	2	2
22	Klimatyzator ścienny-biuro	K2.1 – Jednostka wewnętrzna typ FTXC20B	FTXC20B	Pompka skroplin	1	2	2
23	Jednostka zewnętrzna-lokalizacja na dachu budynku	K1.2 – Jednostka zewnętrzna typ RXC20B	RXC20B		1	2	2
24	Jednostka zewnętrzna-lokalizacja na dachu budynku	K2.2 – Jednostka zewnętrzna typ RXC20B	RXC20B		1	2	2
RAZEM					4	8	8
3.4. UL. DWORCOWA 1, JANIOWO							
29	Klimatyzator ścienny-sala konferencyjna	K1.1 – Jednostka wewnętrzna typ FTXC35B	FTXC35B	Pompka skroplin	1	2	2
30	Klimatyzator ścienny-biuro	K2.1 – Jednostka wewnętrzna typ FTXC20B	FTXC20B	Pompka skroplin	1	2	2
31	Jednostka zewnętrzna-lokalizacja na dachu budynku	K1.2 – Jednostka zewnętrzna typ RXC35B	RXC35B		1	2	2
32	Jednostka zewnętrzna-lokalizacja na dachu budynku	K2.2 – Jednostka zewnętrzna typ RXC20B	RXC20B		1	2	2
RAZEM					4	8	8
RAZEM ZADANIE NR 3					12	24	24
ZADANIE NR 4 - OSIEDLE RĄBIN (A4)							
SZARYCH SZEREGÓW 23B, INOWROCŁAW							
33	Klimatyzator ścienny-biuro	K1.1 – Jednostka wewnętrzna typ FTXC20B	FTXC20B	Pompka skroplin	1	2	2
34	Klimatyzator ścienny-biuro	K2.1 – Jednostka wewnętrzna typ FTXC50B	FTXC50B	Pompka skroplin	1	2	2

35	Klimatyzator ścienny-biuro	K3.1 – Jednostka wewnętrzna typ FTXC20B	FTXC20B	Pompka skroplin	1	2	2
36	Klimatyzator ścienny-biuro	K4.1 – Jednostka wewnętrzna typ FTXC25B	FTXC25B	Pompka skroplin	1	2	2
37	Klimatyzator ścienny-biuro obsługi	K5.1 – Jednostka wewnętrzna typ FTXC35B	FTXC35B	Pompka skroplin	1	2	2
38	Jednostka zewnętrzna-lokalizacja na dachu budynku	K1.2 – Jednostka zewnętrzna typ RXC20B	RXC20B		1	2	2
39	Jednostka zewnętrzna-lokalizacja na dachu budynku	K2.2 – Jednostka zewnętrzna typ RXC50B	RXC50B		1	2	2
40	Jednostka zewnętrzna-lokalizacja na dachu budynku	K3.2 – Jednostka zewnętrzna typ RXC20B	RXC20B		1	2	2
41	Jednostka zewnętrzna-lokalizacja na dachu budynku	K4.2 – Jednostka zewnętrzna typ RXC25B	RXC25B		1	2	2
42	Jednostka zewnętrzna-lokalizacja na elewacji	K5.2 – Jednostka zewnętrzna typ RXC35B	RXC35B		1	2	2
RAZEM					10	20	20

ZADANIE NR 5 - OSIEDLE RĄBIN (A5)

UL. W.POLSKIEGO 5, INOWROCŁAW

43	Klimatyzator ścienny-biuro	K1.1 – Jednostka wewnętrzna typ FTXC20B	FTXC20B	Pompka skroplin	1	2	2
44	Klimatyzator ścienny-biuro	K1.2 – Jednostka wewnętrzna typ FTXC20B	FTXC20B	Pompka skroplin	1	2	2
45	Klimatyzator ścienny-biuro	K1.3 – Jednostka wewnętrzna typ FTXC20B	FTXC20B	Pompka skroplin	1	2	2
46	Klimatyzator ścienny-biuro	K1.4 – Jednostka wewnętrzna typ FTXC20B	FTXC20B	Pompka skroplin	1	2	2
47	Klimatyzator ścienny-biuro	K1.5 – Jednostka wewnętrzna typ FTXC20B	FTXC20B	Pompka skroplin	1	2	2
48	Klimatyzator ścienny-biuro	K1.6 – Jednostka wewnętrzna typ FTXC20B	FTXC20B	Pompka skroplin	1	2	2

49	Klimatyzator ścienny-biuro	K1.7 – Jednostka wewnętrzna typ FTXC25B	FTXC25B	Pompka skroplin	1	2	2
50	Klimatyzator ścienny-biuro	K1.8 – Jednostka wewnętrzna typ FTXC20B	FTXC20B	Pompka skroplin	1	2	2
51	Klimatyzator ścienny-biuro	K1.9 – Jednostka wewnętrzna typ FTXC35B	FTXC35B	Pompka skroplin	1	2	2
52	Klimatyzator ścienny-biuro	K1.10 – Jednostka wewnętrzna typ FTXC35B	FTXC35B	Pompka skroplin	1	2	2
53	Jednostka zewnętrzna-lokalizacja na dachu budynku	K1.2- Jednostka zewnętrzna typ RXC20B	RXC20B		1	2	2
54	Jednostka zewnętrzna-lokalizacja na dachu budynku	K2.2- Jednostka zewnętrzna typ RXC20B	RXC20B		1	2	2
55	Jednostka zewnętrzna-lokalizacja na dachu budynku	K3.2- Jednostka zewnętrzna typ RXC20B	RXC20B		1	2	2
56	Jednostka zewnętrzna-lokalizacja na dachu budynku	K4.2- Jednostka zewnętrzna typ RXC20B	RXC20B		1	2	2
57	Jednostka zewnętrzna-lokalizacja na dachu budynku	K5.2- Jednostka zewnętrzna typ RXC20B	RXC20B		1	2	2
58	Jednostka zewnętrzna-lokalizacja na dachu budynku	K6.2- Jednostka zewnętrzna typ RXC20B	RXC20B		1	2	2
59	Jednostka zewnętrzna-lokalizacja na dachu budynku	K7.2- Jednostka zewnętrzna typ RXC25B	RXC25B		1	2	2
60	Jednostka zewnętrzna-lokalizacja na dachu budynku	K8.2- Jednostka zewnętrzna typ RXC20B	RXC20B		1	2	2
61	Jednostka zewnętrzna-lokalizacja na dachu budynku	K9.2- Jednostka zewnętrzna typ RXC35B	RXC35B		1	2	2
62	Jednostka zewnętrzna-lokalizacja na dachu budynku	K10.2- Jednostka zewnętrzna typ RXC35B	RXC35B		1	2	2
RAZEM					20	40	40
RAZEM WSZYSTKIE ZADANIA					62	124	124